

Spettabile

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche Corso Inghilterra 7/9 10138 TORINO (TO

c.a. Dott. Soldi

Inviata via P.E.C.

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Spettabile

A.R.P.A.

Dip. Prov. Di Torino Sede Centrale Via Pio VII n. 9 10135 TORINO (TO)

c.a. Direzione p.c. Dott. Moretto

Inviata via P.E.C

dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Spettabile

COMUNE DI TORRAZZA P.TE

P.zza del Municipio, 2 10037 TORRAZZA PIEMONTE (TO)

c.a. Sig. Sindaco

Inviata via P.E.C.

torrazzapiemonte@postemailcertificata.it

Spettabile

Regione Piemonte

Direziona Ambiente Governo e tutela del territorio Settore Servizi Ambientali Via Principe Amedeo, 17 10123 TORINO

p.c. Direzione

Inviata via P.E.C.

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

La Torrazza S.r.l.

Società a responsabilità limitata con unico socio

Capitale Sociale € 90.000,00 i.v. Cod. Fisc.: 03794240014

Reg. Imp. Latina: 03794240014

R.E.A. n. MI - 1892865 - Partita IVA 03794240014

Sede Legale e Uffici Amministrativi

Via Cassanese 45 - 20090 Segrate (MI) Tel +39 02 893801 - Fax +39 02 89380290

Uffici e Impianto

Via Traversa Mazzini 8 - Loc. Fornace Nigra 10037 Torrazza Piemonte (TO) Tel: +39 011 5367007 - Fax: +39 011 5367204 la.torrazza@greenthesisgroup.com www.greenthesisgroup.com www.ambienthesis.it











Prot. n. LU03/df/dg/2024

Torrazza P.te, 30 gennaio 2024

Oggetto:

Determinazione del Dirigente della Città Metropolitana di Torino n. 317-43862/2015 del 29 dicembre 2015 – messa in sicurezza permanente dell'area della Discarica sita in Comune di Torrazza Piemonte: -

La scrivente Società a seguito della:

- Approvazione del Progetto di cui sopra con Delibera Giunta Comunale n. 18 del 03/03/2004:
- relazione di collaudo delle opere realizzate, trasmessa in data 12/07/2004 con prot. 241/ca/sz,
- certificazione di completamento degli interventi di bonifica con messa in sicurezza permanente, rilasciata con Determinazione del Dirigente della Città Metropolitana di Torino prot. n. 317-43862/2015 del 29/12/15

ha attivato tutti i monitoraggi previsti ed approvati dai documenti sopra elencati, trasmettendoli agli Enti in indirizzo raccolti in relazioni tecniche periodiche.

Il Progetto approvato prevede la trasmissione dei dati a cadenza semestrale per la durata di anni 5 per poi passare a trasmissioni annuali.

La presente relazione, relativa all'anno 2023 è a tutti gli effetti relazione annuale.

Nel corso del **2023** sono stati estratti complessivamente dalle celle 1-7 Kg. **1.806.590** di percolato inviati a smaltimento in impianti esterni autorizzati mediante n. **59** trasporti con autocisterne.

I dettagli mensili di estrazione e smaltimento del percolato sono stati riportati **nell'allegato A.** Si è proceduto, come sempre, ad un sistematico monitoraggio dei battenti del percolato presente nelle celle per mezzo dei rilevatori di livello e dei relativi registratori automatici.

La Torrazza S.r.l.

Società a responsabilità limitata con unico socio Capitale Sociale € 90.000,00 i.v. Cod. Fisc.: 03794240014 Reg. Imp. Latina: 03794240014 R.E.A. n. MI - 1892865 - Partita IVA 03794240014

Sede Legale e Uffici Amministrativi

Via Cassanese 45 - 20090 Segrate (MI) Tel +39 02 893801 - Fax +39 02 89380290

Uffici e Impianto

Via Traversa Mazzini 8 - Loc. Fornace Nigra 10037 Torrazza Piemonte (TO) Tel: +39 011 5367007 - Fax: +39 011 5367204 la.torrazza@greenthesisgroup.com www.greenthesisgroup.com www.ambienthesis.it







Nell'allegato B si forniscono i grafici che riportano l'andamento del battente del percolato in ciascuna cella durante il corso dell'anno **2023**.

Alcuni segnali anomali corrispondono ad estrazioni momentanee della sonda per manutenzione e/o pulizia.

Nell'allegato C sono inseriti i certificati analitici relativi al monitoraggio delle acque sotterranee. **Nell'allegato D** si forniscono i dati relativi al monitoraggio periodico dei cedimenti differenziali nelle varie celle della discarica.

Nell'allegato E si forniscono i dati relativi al monitoraggio in continuo del livello piezometrico dell'intera rete dei piezometri. Le brevi discontinuità, che possono eventualmente individuarsi sulle registrazioni di alcuni piezometri, sono dovute ad interventi di manutenzione delle sonde. I livelli di soggiacenza media della falda hanno manifestato, a conferma degli anni precedenti, valori particolarmente bassi, subendo in parte ancora l'influenza delle scarse precipitazioni. Eventuali discontinuità registrate, sono dovute a manutenzioni periodiche delle sonde, poste a servizio dei piezometri.

La documentazione citata viene trasmessa in conformità con quanto prescritto nel "Progetto definitivo di messa in sicurezza dell'area della discarica La Torrazza" (Delibera, già citata, della G.C. di Torrazza Piemonte n. 18 del 03.03.2004) e richiesta dal Dipartimento Ambiente Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Torino n° 17192/LB3/GLS del 18.01.2006.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

LA TORRAZZA S.r.l.
Il Direttore Tecnico
(Galfrè Dott. Davide Carlo)

La Torrazza S.r.l.

Società a responsabilità limitata con unico socio Capitale Sociale € 90.000,00 i.v. Cod. Fisc: 03794240014 Reg. Imp. Latina: 03794240014 R.E.A. n. MI - 1892865 - Partita IVA 03794240014 Sede Legale e Uffici Amministrativi

Via Cassanese 45 - 20090 Segrate (MI) Tel +39 02 893801 - Fax +39 02 89380290

Uffici e Impianto

Via Traversa Mazzini 8 - Loc. Fornace Nigra 10037 Torrazza Piemonte (TO) Tel: +39 011 5367007 - Fax: +39 011 5367204 la.torrazza@greenthesisgroup.com www.greenthesisgroup.com www.ambienthesis.it



